

Chute de 2 couvreurs depuis une console Dimos


En 2010, 2 couvreurs ont fait une chute de 5 m qui leur a occasionné de multiples fractures.
 Une des consoles DIMOS (Référence 15000 +Kit acier sur chevron 10500) supportant l'échafaudage s'est décrochée entraînant les deux salariés dans la chute.

- ➔ Il semble que le doigt ait été mal inséré dans le crochet plat
- ➔ Le verrouillage du crochet plat était absent (référence 020 230)
- ➔ Le Kit de sécurité par câble n'était pas encore installé (référence 020 040)



Dimos confirme que les éléments :

- ➔ Repère A (référence 020 220)
Etrier avec boulons
 - ➔ Repère D (référence 020 230)
Verrouillage de crochet plat
 - ➔ Repère F (référence 020 040)
Kit sécurité n° 1 acier
- sont systématiquement livrés avec le Kit acier sur chevron depuis 1984
- doivent impérativement être installés



Plusieurs entreprises utilisant ce type de matériel semblent ne pas disposer de certains de ces éléments voire ne pas en connaître l'existence. Dans ces conditions vous devez :

- ➔ **impérativement vérifier ces points avec vos salariés**
- ➔ **contacter votre revendeur pour si besoin mettre à jour vos équipements**

Nota : Ce type de problème pourrait éventuellement concerner d'autres marques.

L'objectif de cette fiche n'est pas de présenter avec exhaustivité l'ensemble de la réglementation en vigueur, ni de présenter les mesures de prévention à mettre en œuvre ; suite à un événement, elle a pour vocation d'attirer l'attention des professionnels sur une problématique particulière.

Afin de nous permettre d'agir, si nécessaire, auprès des différents fabricants, merci de retourner ce coupon à : Carsat Centre - Service Prévention (adresse au dos). Votre contact : Thierry COURTAT - tél : 02.38.79.70.12

Nom Entreprise :

Code Postal :

Je possède le Kit acier sur chevrons de DIMOS.....Oui Non

Les équipements de sécurité m'ont été livrés avec ce Kit

Repère A Oui Non

Repère D Oui Non

Repère F Oui Non



Carsat Centre
Service prévention
36 rue de Xaintrailles
45033 - ORLEANS cedex 1